

Geologiniai procesai ir reiðkiniai Kauno miesto teritorijoje (Vidurio Lietuva)

Salomëja Bucevièiûtë,

Vytautas Marcinkevièius,

Vidas Mikulënas

Bucevièiûtë S., Marcinkevièius V., Mikulënas V. Geological processes and phenomena in the Kaunas City area (Middle Lithuania). *Geologija*. Vilnius. 2005. No. 50. P. 59–70. ISSN 1392-110X.

The article presents latest data on geological processes and phenomena (abrasion of the Kaunas Reservoir banks, channel erosion, landsliding, gullyng, swamping, suffusion etc.) in the Kaunas City area. Landsliding is most dangerous for buildings and frequent among the geological processes and phenomena occurring in the Kaunas City area. Anthropogenic factors induce slope movements which damage both natural and artificial slopes.

Key words: geological processes and phenomena, Kaunas City area, abrasion, erosion, landsliding, gullyng, slope

Received 29 March 2005, accepted 04 April 2005

Salomëja Bucevièiûtë, Vytautas Marcinkevièius, Vidas Mikulënas. Geological Survey of Lithuania, S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius, Lithuania E-mail: salomeja@lgt.lt, vytautas.marcinkevicius@lgt.lt, vidas@lgt.lt

ÁVADAS

Geologiniai procesai ir reiðkiniai yra viena svarbiausiø inþineriniø geologiniø sàlygø. Ten, kur paþlitæ geologiniai procesai ir reiðkiniai, statiniø vienos parinkimas, statybos sàlygos, jø pastovumo ir normalaus naudojimo uþtikrinimas yra sunkus ir sudëtingas uþdavinys. Tose vietose statiniø statybos sàlygos yra ypatingos, jas reglamentuoja specialûs normatyviniai dokumentai, o jø inþineriniai geologiniai tyrimai yra gerokai brangesni, nes padidëja tyrimø apimtys, taikomas platesnis tyrimo metodø kompleksas.

Svarbiausias geologiniø procesø ir reiðkiniø tyrimo tikslas yra jø prevencija, plëtojimosi sulëtinimas arba sustabdymas. Tai galima atlikti tik detaliai iðþrus geologiniø procesø ir reiðkiniø atsiradimo ir raiðos sàlygas, nustaèius prieþastis ir veiksnius.

TYRIMØ ISTORIJA

Geologiniai procesai ir reiðkiniai Kauno miesto teritorijoje (1 pav.) pradëti detaliau tirti tik XX a. 6-ojo deðimtmeeio pradþioje. 1950–1951 m. vadovaujant prof. M. Kaveckiu Kauno Politechnikos instituto Inþinerinës geologijos katedros darbuotojai pradëjo Kauno mieste esanèio ðlaitø stabilumo tyrimus. 1952 m. prof. M. Kaveckis kartu su aspirantu Norkumi èmësi tirti

Nemuno slënio ðlaitø stabilumà bûsimøjø Kauno mariø ribose. Pastaeius Kauno hidroelektrinæ ir patvenkus Nemunà, nuo 1960 m. minëtos katedros bendrababiai prof. M. Kaveckiu vadovaujant pradëjo tirti Kauno mariø krantuose vykstanèius geologinius procesus ir reiðkinius. Tyrimø tikslas – nustatyti krantø performavimo dësningumus ir pateikti tinkamiausia



1 pav. Tyrimø teritorijos (1) geografinë padëtis
Fig. 1. Regional location (1) of the study territory

Lietuvos sàlygomis krantø performavimo prognozës metodikà (Norkus, 1963; Đimkus, 1969). 1971–1973 m. detalius geomorfologinius Kauno mariø krantø tyrimus vykdë Vilniaus pedagoginio instituto Geografinios katedros darbuotojai, vadovaujami A. Garunkðeio (1974). Ir vëliau Kauno mariø krantuose vykstanèio geologiniø procesø ir reiðkinio tyrimams buvo skiriamas didelis dëmesys (Norkus, Raëinskas, 1981; Norkus, 1983; Jucevièiùtë ir kt., 1988). Đio tyrimø istorija ir gauti rezultatai iðsamiai apraðtyti V. Kriaueiùnaitës straipsnyje (Kriaueiùnaitë, 2002).

1964–1966 m. Kauno miesto vakarinëje dalyje buvo atliktas kompleksinis geologinis, hidrogeologinis ir inþinerinis geologinis kartografavimas M 1:50 000 (Кучас и др., 1966). Buvo apraðtyti ir inþineriniame geologiniame þemelapyje atvaizduoti ðioje teritorijoje paplitæ geologiniai procesai ir reiðkiniai: upiø ðoninë erozija, ðlaitø linijinë erozija – griovos, nuoðliauþos, pelkëjimas ir kt.

1994–1995 m. Kauno miesto teritorijoje bei apylinkëse vykdydami geologinio potencialo ir ekogeologinës bûklës ávertinimo darbus geologinius procesus ir reiðkinius tyrë Geologijos instituto specialistai ir V. Riðkus (Jonynas ir kt., 1995). Đio darbø metu buvo suinventoriizuoti ðlaitø gravitaciniai procesai ir reiðkiniai, daugiausia nuoðliauþos, sukëlusios ávairias nelaimes ir padariusios nuostoliø þmonëms, miesto infrastruktûrai. Buvo nustatyta, kad svarbiausia nuoðliauþø atsiradimo prieþastis – þmogaus úkinë veikla. Tokios pat nuomonës tais paëiais metais paskelbtame straipsnyje laikësi ir V. Riðkus (Riðkus, 1995). Ribotai buvo tirtos ir griovos. Nustatyta, kad jos formuoja ir dabar, daþnai jø dugne vyksta gilinamoji erozija, o ðlaituose atsiranda nuoðliauþos. Remiantis ðio tyrimø medþiaga buvo parengti ðlaitø, priklausaniø Kauno miesto gamtiniam karkasui, apsaugos, naudojimo ir tvarkymo nuostatai, kuriuos 1997 01 08 patvirtino Kauno miesto taryba, taip pat buvo paraðytas jau minëto autorio straipsnis „Ðlaitø naudojimo ir apsaugos problemas Kauno mieste“ (Valiùnas ir kt., 1998).

1994–1998 m. buvo atliekami ir pavienio nuoðliauþø inþineriniai geologiniai tyrimai (Ðeësnulevièius, 1994; Maslauskiene, 1998; Konèius, Gegieckas, 1999) siekiant nustatyti jø atsiradimo prieþastis, parametras (dydá, slysmo pavirðio ir kt.), ávertinti jø bûklæ ir numatyti priemones, uþtikrinanèias ðlaitø stabilumà.

Nuoðliauþø atsiradimo prieþastis Kauno miesto teritorijoje yra nagrinëjæ V. Marcinkevièius, R. B. Mikðys ir kt. (Marcinkevièius, 2002; Mikðys ir kt., 2002), o ðlaitø stabilumo skaièiavimo metodikø tinkamumà – G. Stelmokaitis (Stelmokaitis, 2003).

Ádomius duomenis apie neðmenø sedimentacijos greitá Neries upës vagoje yra pateikæs V. Skuodis (Skuodis, 1979). Remdamasis archeologiniø ir geologiniø tyrimø duomenimis, jis nustatë, kad nuo intensyvios neðmenø sedimentacijos pradþios (XIX a. paþaiga – XX a. pradþia) iki XX a. vidurio apytikriai per 60 metø Neries upës vagoje ties Kauno pilimi susiklostë 2,5–3,5 m storio dughnino aliuvio sluoksnis.


2001–2002 m. Lietuvos geologijos tarnybos specialistai, kurdami Kauno miesto geologinës informacijos duomenø bazæ (Karmazienë, 2003; Bucevièiùtë, Marcinkevièius, Mikulénas, 2004; Paukðtë, Mikulénas, 2004), tyrë geologiniø procesø ir reiðkiniø paplitimà Kauno mieste. Gautø duomenø pagrindu ir buvo parengtas ðis straipsnis.

GEOLOGINIAI PROCESAI IR REIÐKINIAI

Kauno miesto teritorijoje paplitæ ðie geologiniai procesai ir reiðkiniai: Kauno mariø krantø abrazija, upiø ðoninë erozija, linijinë ðlaitø erozija, sukelti pavirðinio vandens; pavirðinio ir poþeminio vandens nulemtas pelkëjimas; dël poþeminio vandens veiklos atsiradusi sufozija; svorio jégos sukeltos nuoðliauþos; vëjo – eolinių reiðkiniai ir þmogaus úkinës veiklos padariniai – uþtvankos, karjerai, krantinës, statiniø deformacijos.

Kauno mariø krantø abrazija. Kauno marios – tai 63,5 km² ploto vandens baseinas, kurio ilgis 95 km, didþiausias plotis 3,3 km, didþiausias gylis 24,6 m. Kauno miesto teritorijai priklauso daugiau kaip 11 km ilgio vakarinës Kauno mariø dalies pakrantës ruoþas, kuriame gana aktyviai vyksta krantø abrazija, formuoja nuoðliauþos (2 pav.). Pagrindiniai krantø abrazijos intensyvumà lemiantys veiksnių yra ðie: vëjo kryptis ir greitis, bangø aukðtis, priekrantës sroviø kryptis ir greitis, kranto linijos konfiguracija, povandeninës dalies polinkis, priekrantës dalies plotis, krantø polinkis, priekrantës ir kranto lithologinë sudëtis. Kauno mariø zonoje vyrauja vakarø ir pietø vëjai, kuriø greitis siekia iki 15 m/s. Stiprùs vëjai per metus pasikartoja iki 16 kartø, sukeliami mariose dideles bangas. Didþiausias bangø ásibégëjimo kelias yra apie 8 km, vidutinis – apie 2,5–3,0 km (Norkus, 1983). Abraduojamø krantø aukðtis kinta nuo 1,5 iki 12,5 m, jø polinkio kampus – nuo 40°–50° iki 90°. Abraduojamus mariø krantus ties Zuikine ir Palemonu daþniasiai sudaro iki 8 m storio Baltijos posvitës limnoglacialiniø nuosëdø smëlis ir molis, 8–10 m storio moreninis priemolis ir priesmëlis, taip pat giliau slûgsantis Grûdos posvitës moreninis priemolis ir priesmëlis. Mariø krantuose ties jachtø klubu Paþaislyje jø pjûvio virðutinëje dalyje slûgso iki 5 m storio holocene eolinis smëlis, taip pat Medininkø svitos fliuvioglacialinis þyrringas smëlis ir moreninis priemolis bei priesmëlis.

Abraduojamø krantø atkarpo ilgis kinta nuo 20–30 iki 200 m. Mariø krantai intensyviausiai ardomi Paþaislio iðkyðulyje ir ties Palemonu. Paþaislio iðkyðulyje 1960–1977 m. kranto atsitraukimo greitis buvo nuo 1,0 iki 3,3, o ties Zuikine – nuo 0,6 iki 1,6 m per metus (Jucevièiùtë, Vainauskas, Kudaba, 1988). Ilgiausias, per 200 m ilgio, abrazijos ruoþas yra ties Amaliais. Bendras abraduojamø krantø ruoþø ilgis siekia apie 1,3 km, ir tai sudaro apie 12% visos Kauno miesto teritorijai tenkanèios mariø pakrantës ilgio. Krantams stabilizuoti betonine krantine yra su-



2 pav. Linijinė őlaito erozija, Kauno mariø krantø abrazija ir upiø őloninë erozija Kauno miesto teritorijoje: 1 – upës slénio őlaito ribos, 2 – griova ir raguva, 3 – Kauno mariø krantø abrazija, 4 – upiø krantø erozija, 5 – Kauno miesto riba

Fig. 2. Gullying (erosion) on the slopes, abrasion of the Kauno Marios water reservoir banks, erosion of river banks within Kaunas city limits: 1 – upper boundary of river valley, 2 – gully and ravine, 3 – abrasion of the banks of the Kauno Marios water reservoir, 4 – erosion of the river banks, 5 – Kaunas city boundary

tvirtinta apie 2 km mariø kranto linijos. Likusioje dalyje mariø krantai yra akumuliaciniai arba stabilûs.

Upiø őloninë erozija. Kauno miesto teritorijoje upiø őloninë erozija plaëiausiai paplitusi Jiesios slënyje (2 pav.). Slénio plotis kinta nuo 250 iki 500 m. őlaito aukðtis 30–40 m, polinkio kampas 45°–55°. Salpa yra siaura – iki 20 m ploëio, 2–3 m aukðèio. Didþiajà slénio dalá uþima pirma virðsalpinë terasa. Ties Sànaðos ir őlaito gatvëmis aptinkami II ir III terasø fragmentai (Karmazienë, 2003). Jiesios vaga labai vinguota. Vinguose upë daro staigius posûkius, kuriuose vyksta intensyvi őloninë erozija. Daþniausiai eroduojami slénio őlaitai, sudaryti ið moreniniø nuogulø, á kuriuos atsiremia upës vagos kilpos. Die labai vaizdingi eroziniai őlaitai su kreidos luistais, slûgsanèiais kvartero nuogulø atodangose, priklauso Jiesios kraðtovaizdþio draustiniui. Eroduojamø kranto atkarpos ilgis kinta nuo 40–60 iki 100 m. Jø aukðtis 2–13 m.

Literatûros duomenimis, XVII–XVIII a. Neries slënyje vyko intensyvi őloninë erozija – buvo paplauitas pilies ðiaurinis bokðtas, ðiaurinë siena bei dalis aikðtës (Skuodis, 1979). Ðiuo metu Kauno miesto teritorijoje didþiøjø upiø – Nemuno ir Neries – slëniuose upiø őloninë erozija ribota. Nemuno vagos ilgis Kauno mieste siekia apie 25 km, jo slénio plotis kinta nuo 1,0 iki 2,5 km, slénio őlaito aukðtis didesnis nei 50 m, o polinkio kampas 30°–50°. Nemuno

vagos plotis kinta nuo 175 iki 400 m, o gylis – nuo 1,7 iki 5,0 m. Srovës greitis kinta nuo 0,6–0,8 m/s sausuoju periodu iki 1,5–2,2 m/s pavasario po-laidþiu. Nemuno slënyje plaëiausiai paplitusios 20–250 m ploëio ir 2–3 aukðèio salpa, 100–400 m ploëio ir 4–6 m aukðèio I bei iki 1,7 km ploëio ir 7–11 m aukðèio II virðsalpinë terasa (Karmazienë, 2003). III, IV ir V terasos téra atskiri fragmentai. Eroduojamas apie 80-ies m ilgio ruoþas aptiktas tiktais kairiajame Nemuno krante, Panemunëje, ties Vaidilos gatve. Ðiame ruoþe eroduojamà salpà sudaro smulkus smëlis. Eroduojamo kranto aukðtis 2,7–3,0 m. Paþymëtina, kad iðtisos Nemuno krantø atkarpos upës vinguose yra sutvirtintos ir erozijos procesai èia nebevyksta. Deðiniajame krante betonine krantine yra sutvirtinta apie 0,7 km atkarpa ties Petraðiûnais ir 3,2 km atkarpa Senamiestyje, ties Karaliaus Mindaugo prospektu, taip

pat kairiajame krante 1,7 km ilgio atkarpa ties Marvelës gatve ir kitur. Bendras sutvirtintø Nemuno krantø ilgis Kauno mieste sudaro apie 6,2 km.

Neries upës vagos ilgis Kauno mieste siekia 9,8 km. Neries slénio plotis kinta nuo 0,7 iki 1,7 km, slénio őlaito aukðtis 30–40 m, o polinkio kampas 25°–35°. Didþiajà Neries slénio dalá uþima 60–180 m ploëio ir 2–3 m aukðèio salpa, 50–300 m ploëio ir 3–5 m aukðèio I ir iki 1,2 km ploëio ir 5–7 m aukðèio II virðsalpinë terasa. Eroduojamos 20 ir 250 m ilgio I virðsalpinës terasos atkarpos aptiktos deðiniajame upës krante, Vilijampolës vingyje, ir 30–100 m ilgio atkarpos – kairiajame upës krante, Kleboniðkio vingyje. Tiesioje upës vagos atkarpoje tarp ðiø vingiø őloninës erozijos procesai nevyksta.

Griovos ir raguvos. Griova – erozinë reljefo forma, atsiradusi őlaito arba vandenskyroje ir sudarant palyginti gilø, ilgà, vinguotà arba iðsiðakojuþa áréþa, kuriuo teka laikini vandens srautai arba nedideli upeliai, iððiûstantys sausuoju metø laiku.

Raguvos – tam tikros raidos stadijos griova, kada jos iðilginis profilis ir őlaitai pasiekia pusiausvyros bûlkæ, o erozinis procesas, sukeltas laikinø arba nuolatiniø vandens srauto, sulëteja arba nebevyksta; raguvos dugnas bûna lëkðtai ágaubtas, őlaitai apaugæ þole, krûmais arba medþiais. Griovos susidaro per kelias stadijas. Inþinerinëje geologijoje taikoma S. S. Soblevo 1947 m. pasiûlyta griovø susidarymo schema. Pa-

gal čia schemà iðskiriamos keturios griovø raidos stadijos, kuriø metu formuojasi griovø iðilginis profilis.

Pirmaji stadija – tai iðgrauþos formavimasis; jos gylis kinta nuo 30–50 cm iki 1,0–1,5 m, skersinis profilis yra V arba trapezijos formos.

Antroji stadija – griova auga jos virðunei ásigrauþiant á ðlaità, ilgëja einant ið apaëios á virðø, jos gylis gali siekti 10–20 m. Griovos þiotys yra aukðèiau erozijos bazës lygio, skersinis profilis daþniasiai V formas, ðlaitai statûs, vietomis sudaro skardþius, pliki, juose vystosi gravitaciniai procesai. Ðioje stadijoje formuojasi griovø atðakos.

Treëoji stadija – pusiausvyrinio iðilginio profilio formavimasis; ji prasideda griovos þiotims pasiekus erozijos bazës lygá. Ðios stadijos metu griovos iðilginis profilis ágauna ágaubtos kreivës pavidalà, skersinio profilio virðutinë dalis yra skardþio pavidalo, o apatinë sulékðteja dël nuobyryno ir nuoðliauþo (sliuogø) formavimosi. Griovø dugnas paplatëja, tampa plokðeias, juo teka laikini arba nuolatiniai vandens srautai, kurie toliau gilina ir platina griovas. Griovø gylis gali siekti 20–30 m, jø ðlaitai palaiapsniui lékðteja ir apauga augmenija.


Ketvirtoji stadija yra paskutinë. Jos metu griova virsta raguva. Ji prasideda visiðkai susiformavus griovø iðilginiam pusiausvyriniam profiliui. Tuo metu baigiasi griovø gilinimas, graupimas ir augimas, griovos ima plësti savo dugnà, formuojasi griovø aliuvinës nuogulos, ðlaitai pasidengia deliuviu, apauga þole, krûmais ir medþiais. Pasibaigus ketvirtajai stadijai griovos virsta raguvomis. Tai klasikinë griovø raidos schema. Tyrimai rodo, kad pasikeitus sàlygoms (suarus þemæ, iðkirtus miðkà, tiesiant kelius ir kt.) raguvose (raguvø ðlaituose, virðûnëje, dugne) vél gali formuotis griovos.

Griovø ir raguvø formavimàs lemia ðie gamtiniai veiksniai: teritorijos geologinë sandara, reljefas, klimatinës sàlygos ir augmenijos dangia. Jos formuojasi tik tada, kai ðlaitus sudaro lengvai vandens iðplaumamos nuogulos. Didelæ, o kartais ir lemiamà reikðmæ griovø atsiradimui ir vystymuisi turi þmogaus ûkinë veikla.

Kauno miesto teritorijoje aptinktos 257 griovos ir raguvos (2 pav.). Jø yra Nemuno, Neries, Nevëþio, Jiesios, Garðvos, Gyrio, Marvelës,

Sëmenos, Verðvo ir kt. upiø ir upeliø slëniø ðlaituose. Upiø ir upeliø ðlaitø plotas Kauno miesto teritorijoje sudaro $11,4 \text{ km}^2$, ið jø $3,7 \text{ km}^2$ uþima griovos ir raguvos. Tai sudaro 2,3% bendro Kauno miesto teritorijos ploto. Daugiausia griovø aptinka ir didþiausiai plotà jos uþima Nemuno ir Neries upiø bei Marvelës ir Sëmenos upeliø slëniø ðlaituose. Pavyzdþiui, Nemuno deðiniajame slënio ðlaite jos uþima 0,98, o kairiajame – $0,40 \text{ km}^2$ plotà, Neries slënio deðiniajame ðlaite – 0,2, o kairiajame – $0,53 \text{ km}^2$ plotà, Sëmenos slënio ðlaituose jos uþima $0,63 \text{ km}^2$, o Marvelës slënio ðlaituose – $0,33 \text{ km}^2$ plotà.

Griovø ir raguvø ilgis kinta nuo 24 iki $1082,7 \text{ m}$, daþniasiai – nuo 80 iki 260 m. Statistinë analizë rodo, kad Kauno miesto teritorijoje, taip pat ir Ne-



3 pav. Griovø ir raguvø ilgiø skirstiniai: *a* – Kauno miesto teritorijoje, *b* – Nemuno slënio ðlaitø Kauno miesto ribose

Fig. 3. Length distribution of gullies and ravines: *a* – within Kaunas city limits, *b* – on the Nemunas river valley within Kaunas city limits

muno slėnio įlaituose, griovø ir raguvø ilgiai pasiskirsta pagal lognormaliojo skirstinio dësná (3 pav.).

Griovø skersiniai pjūviai dažniausiai yra V formos, o raguvø – trapecijos. Griovø ir raguvø plotis dažniausiai siekia 100 m ir daugiau, gylis 30 m, o įlaito polinkio kampus 40–45°.

Daugiausia griovos ir raguvos yra vienažakës (82,1%), retai dvižakës (13,6%) ir labai retai trižakës (3,5%). Be to, aptiktos dvi keturžakës (Neries upës ir Sëmenos upelio slėnio įlaituose) ir viena penkiąžakë (prie Kauno mariø) griova. Trižakiø ir daugiau atžakø turinèiø griovø bei raguvø ilgis yra didesnis nei 320 m, keturžakiø – didesnis nei 900 m, o penkiąžakës raguvos ilgis yra 1082,7 m.

Griovø ir raguvø tankis (griovø skaièius vienam įlaito ilgio kilometre) upiø slėniø įlaituose skirtinas. Antai Nemuno slėnio įlaitø vienam įlgio kilometre vidutiniøkai yra 4, Sëmenos – 3, o Neries – 2 griovos ir raguvos.

Nemuno, Neries, Nevëpio ir Jiesios įlaituose esanèiø griovø þiotys dažniausiai atsiveria á II ir III, reèiau – á I virðalpinæ terasà.

Amalës, Girstupio, Gyrio, Garðvos, Marvelës, Sëmenos, Verðvo ir kt. upeliø įlaituose esanèios griovos atsiveria á salpinæ terasà ir tik pavieniais atvejais




(Gyrio, Marvelës, Sànaðos, Sëmenos upës slėniø įlaitai) – á I, retai á II virðalpinæ terasà.

Griovos ir raguvos, kuriø þiotys atsiveria á II ir III virðalpinæ terasà, susidarë velyvuoju ledynmeèiu, o tos, kuriø þiotys atsiveria á salpinæ ir I virðalpinæ terasà, – holocene metu. Dabartiniu metu dažniausiai dël þmogaus ûkinës veiklos formuoja iðgrauþos ir pirmos vystymosi stadijos nedidelës griovos.

Dabar senosios griovos beveik stabilizavosi – jø dugnas ir įlaitai apaugo augmenija, krûmais ir medþiai, bet iðilginiai profiliai dar nepasiekë pusiausvyros bûklës (4 pav.), įlaituose dar nevisiðkai susiformavo dirvoþemio sluoksnis. Dauguma jø dar nevirtø raguvomis.

Griovø ir raguvø virðûnës dažniausiai uþpiltos gruntu, á jas pilamos ðiukðlës. Kai kuriø griovø ir raguvø dugnuose pakloti drenaþo ir nuotekø vamzdþiai, įlaituose vietomis vyksta erozijos ir gravitacijos (atsiranda nuoþliauþos) procesai, o dugne kai kur – gilinamoji erozija.

Senosios griovos ir raguvos nekelia didelës grësmës Kauno miesto infrastruktûrai. Kai kur jos truko tiesti poþemines komunikacijas, keliø iðkasø įlaituose atsiranandëios iðgrauþos pabrangina keliø tiesimo darbus.



4 pav. Nemuno upës slėnio kairiajame įlaito esanèiø griovø padëtis plane ir jø profiliai: a – iðilginiai; b, c, d – skersiniai
Fig. 4. Location and section of ravines (gullies) on the left side of the Nemunas river valley: a – lengthwise; b, c, d – crosswise

Pelkėjimas. Pelkėjimo procesai Kauno miesto teritorijoje paplitę labai ribotai. Kelios nedidelės aukštąpelkės yra įšaurės rytinėje teritorijos dalyje, Palemono fliuvioglacialinio banguoto reljefo pažemėjimuo-se. Šia didžiausias durpių storis siekia 5,6 m. Įšaurės vakarinėje dalyje, Aukštutiniuose Kaniūkuose ir Linkuvos miške, aptinkamos tik pavienės nedidelės pelkės. Dalis Dubingių raisto patenka į Kauno miesto teritoriją įšaurinėje dalyje. Šiose pelkėse durpių storis neviršija 2 m.


Sufozija. Verðvo upelio dešiniajame krante dėl upelio slėnio įlaitus sudaranėi smėlingo nuogulų filtraciniu irsme yra susidara sufozinis cirkas. Jo skersmuo siekia 20 m, aukštis 15 m, o įlaito polinkio kampus 47°. Sufozijos procesai gali vystytis ir statinių pagrinduose, sudarytuose iš smėlingo grunto. V. Riðkaus duomenimis (Riðkus, 1978), sufozinis reljefo pažemėjimas buvo aptiktas Aukštutiniuose Kaniūkuose, Servituto gatvėje. Sufozinis procesas vyks ta termokarstinės kilmės dubėje, uþpildytoje dulkin-gu smėliu su durpių tarpsluoksniais. Šia susidara 5–6 m diametro pažemėjimas. Pasak vietinių gyventojų, jā uþpylus, žemės paviršius lėtai, taëiau nuolat slūgsta. Dabartiniu metu šiame iki 2 m gylio reljefo pažemėjime yra pastatytas šiltnamis.

Nuošliauþos. Kauno mieste, Nemuno ir Neries bei jø intakø – Jiesios, Sànaðos, Marvelės, Girstupio – slėniuose, Kauno mariø krantuose ir kitur aptiktos 34 nuošliauþos ir jø paþeisti įlaitø ruopai. Kauno mieste nuošliauþoms yra palankios natûralios gamtinës geomorfologinës ir hidrogeologinës sàlygos bei įlaito geologinë sandara.

Kauno mieste žemës paviršiaus absolutus aukštis kinta nuo 25–35 m upiø slėniuose iki 65–80 m ant plato. Aukštëiausiai paviršius pakilës prie IX forto – iki 100 m abs. a. ir Paliakalnyje – iki 90 m abs. a. Pagal nuošliauþø inventarizacijos ir V. Riðkaus duomenis (Riðkus, 1995), Kauno mieste nuošliauþos daþniausiai susiformuoja maþøjø upeliø – Jiesios, Marvelės, Sëmenos, Verðvos, Girstupio, reëiau – Nemuno ir Neries slėniø staëiuose įlaituose, kai per pavasarį potvynius upës vagos vingiuose vanduo paplauna jø papédæ. Dvylika nuošliauþø

(15–22, 29, 30, 33 ir 34) aptikta Kauno mariø pakrantëje, Palemono-Zuikinës ruoþe, 5-oji ir 6-oji nuošliauþa – Neries slėnio kairiajame įlaito ties Lazùnø ir Liðkiavos gatvëmis, 12-oji – Nemuno slėnio dešiniajame įlaito ties Verkiø gatve, 25-oji ir 26-oji nuošliauþa – raguvoje ties Bakanausko gatve, 8-oji, 9-oji ir 10-oji nuošliauþa – Marvelës slėnio dešiniajame įlaito ties Santarvës gatve, oro uosto vakariniame pakraðtyje ir ties Kybartø gatve, 11-oji – Girstupio slėnio kairiajame įlaito ties Lentvario gatve, 13-oji bei 14-oji nuošliauþa – Girstupio slėnio dešiniajame įlaito, Åpuolyno parke ir Slénio gatvëje, 31-oji – Jiesios slėnio dešiniajame įlaito ties Rokais ir kitur (5 pav.). Tankiai nuošliauþø paþeistas Kauno mariø krantas ties Palemonu bei kelio Kaunas–Marijampolë–Suvalkai 2,9–3,7 km ruoþo iðkasos įlaitas.

Kauno miesto kvartero geologinio þemëlapio M 1:10 000 ir geologiniø pjûviø duomenimis (Karmazienë, 2003), Nemuno, Neries, Marvelës ir Girstupio slėniø įlaitø geologinë sandara yra palanki nuošliauþoms formuotis (6 pav.). Šio upiø slėniø įlaitus sudaro Baltijos ir Grûdos posvièiø bei Medininkø svitos moreniniø nuogulø priemolis ir priesmëlis, susi-sluoksniuojantys su Grûdos posvitës ir Medininkø svitos fliuvioglacialiniø smëlingø ir limnoglacialiniø molingø nuogulø tarpsluoksniais, iš virðaus daþnai den-giami Baltijos posvitës limnoglacialinio molio. Moreniniø nuogulø sluoksnio storis kinta nuo 2 iki 26 m, o fliuvioglacialiniø smëlingø nuogulø – nuo 1 iki 22 m. Įlaitus dengia 0,6–5,5 m storio deliuviniai dariniai. Kauno mariø kranto prie Palemono pjûvio vir-



5 pav. Nuošliauþo paplitimas Kauno miesto teritorijoje: 1 – nuošliauþa ir jos numeris, 2 – Kauno miesto riba

Fig. 5. Landslides in the area of Kaunas city: 1 – landslide and its number; 2 – Kaunas city limits

žutinėje dalyje slūgso iki 8 m storio Baltijos posvitės limnoglacialiniø nuosëdø smëlis ir molis bei 8–10 m storio moreninis priemolis ir priesmëlis, giliau – Grûdos posvitės moreninis priemolis ir priesmëlis. Kauno mariø krantø prie Paþaislio virðutinėje pjûvio dalyje slūgso iki 5 m storio holocene eolinis smëlis ir Baltijos posvitės fliuvioglacialinis þyviringas smëlis, giliau – Medininkø posvitės fliuvioglacialinis þyviringas smëlis bei moreninis priemolis ir priesmëlis.

Kauno mieste dauguma nuoðliauþø yra vidurinėje ir apatinėje ðlaitø dalyje. Pagal amþio ir raidos stadijà daþniausiai paplitusios ðiuolaikinës aktyvios ir galutinai susiformavusios nuoðliauþos, o pagal gylá – smulkios ir pavirðinës. Smulkiø nuoðliauþø masyvo storis kinta nuo vieno iki 5 m, o pavirðiniø nevirðija metro. Pagal nuoðliauþusio grunto tûrá daþniausiai pasitaiko vidutinës nuoðliauþos, kuriø tûris kinta nuo 280 iki 940 m³, nedidelës nuoðliauþos, kuriø tûris kinta nuo 80 iki 175 m³, retesnës. Didelës nuoðliauþos (tûris 2220–7245 m³) aptiktos Girstupio upelio slénio deðiniajame ðlaite, Åþuolyne – griovoje ir ties Slénio gatve (13-oji, 14-oji nuoðliauþa), Nemuno slénio deðiniajame ðlaite ties Verkiø gatve (12-oji nuoðliauþa), Marvelës upelio slénio deðiniajame ðlaite ties Kybartø gatve (10-oji nuoðliauþa), kelio Kaunas–Marijampolë–Suvalkai 2,9–3,3 km ruoþo iðkasos ðlaitë (4-oji nuoðliauþa) bei Kauno mariø krante ties Mariø ir Latvelio gatvëmis Palemonë (17-oji, 18-oji, 19-oji nuoðliauþa) (5 pav.).

Didþiausia, 14-oji, nuoðliauþa, kurios tûris virðija 7200 m³, yra Girstupio upelio slénio deðiniajame ðlaitë, Slénio gatvëje, prie Zoologijos sodo ir jo teritorijoje. Ðioje vietoje ðlaitas pirmà kartà nuoðliauþë dar 1987 m. vandeniu nutekëjus ið magistralinio vandentiekio Slénio gatvëje. 1994-øjø pavasará dël didelio pavirðinio vandens kiekio sena nuoðliauþa suaktyvëjo ir susiformavo nauja. Ðias nuoðliauþas tyrë UAB „Kauno inþineriniai tyrinëjimai“ specialistai (Ðèesnulevièius, 1994). Nuoðliauþos atsiradimo vietoje ðlaito aukðtis kinta nuo 13 iki 15 m, o polinkio kampas – nuo 20° iki 35°. Ðlaito papédë atsiveria á tvenkiná Nuoðliauþà sudaro dvi pakopos. Nuoðliauþos atbraiðlos aukðtis 2 m, jos ilgis palei ðlaità 75 m, polinkio kampas 80°–90°. Nuoðliauþos masyvo ilgis 63 m, plotis 46 m, o storis kinta nuo 2,5 iki 6,7 m. Nuoðliauþa cirko formos, iðsidëseiusi ðlaito vidurinëje ir apatinëje dalyje. Ðlaito pjûvio virðutinëje dalyje slùgso piltas gruntas (priemolis, þyviras, statybiniës atliekos), kurio storis kinta nuo metro iki 3,6 m, giliau – holoceniniø deliuviniø nuogulø minkðtai plasticos konsistencijos dulkingas priemolis ir molis su smulkaus smëlio laðiai, kurio storis 2,5–5,8 m. Apatinëje pjûvio dalyje slùgso Grûdos posvitės kietos konsistencijos moreninis priemolis ir priesmëlis. Nuoðliauþos slysmo pavirðius yra 2,5–6,7 m gylyje. Nuoðliauþa susiformavo technogeniniams ir deliuviniams silpniems gruntas prisotinus vandeniu. Reikia paþymëti, kad 1988 m. pirmosios nuoðliauþos inþineriniø geologiniø tyri-

nëjimø ataskaitoje buvo rekomenduotos ðios ðlaito stabilizavimo priemonës: nuoðliauþos pade esantá tvenkiná uþpilti gruntu ir suformuoti nuolydá á ðlaità; vengti bet kokio grunto iðkasimo ðlaite; numatyti pavirðinio vandens nuleidimà Slénio gatve, kad vanduo nepatektø ant ðlaito; iðkelti magistraliná vandentieká (Ðèesnulevièius, 1994). Á ðias rekomendacijas nebuvu atsiþvelgta, tik virðutinëje nuoðliauþos dalyje uþpilta papildomai grunto. 1994 m. atsinaujinusi nuoðliauþa suardë Slénio gatvës dalá ir nutraukë kelkraðtyje paþlotà elektros kabelá 1994 m. Kauno miesto valdybos duomenimis, atstatatomøjø darbø vertë – apie 200 tûkst. Lt.

1994-øjø pavasará dël gausaus polaidþio vandens nuoðliauþos susiformavo ir kitose vietose: Girstupio upelio slénio kairiajame ðlaite Lentvario gatvëje (11-oji nuoðliauþa), Sànaðos upelio kairiajame ðlaite Titnago gatvëje (7-oji nuoðliauþa), Neries upës slénio kairiajame ðlaite Liðkiavos gatvëje (5-oji nuoðliauþa) ir griovos ðlaite Josvainiø gatvëje (2-oji nuoðliauþa). Ðios nuoðliauþos deformavo ir uþþylë gyvenamuosius namus, kelius, nutraukë elektros kabelius, suardë poþeminius inþinerinius tinklus ir kt.


Kauno mieste daþniausiai paplitusios cirko formos nuoðliauþos (1-oji – Neries slénio deðiniajame ðlaite tarp Linkuvos ir Pryðmanèiø gatviø, 2-oji – griovos ðlaite ties Josvainiø gatve, 3-oji – Nemuno slénio deðiniajame ðlaite ties Kalno gatve ir kt.), reèiau – frontalinës (33-oji ir 34-oji – Kauno mariø ðlaituose ties Vaiðvydava bei 23-oji – Parodos gatvëje Nr. 13–15).


Kauno miesto gamtinës sàlygos yra palankios nuoðliauþoms susidaryti. Taèiau reikia paþymëti, kad dauðelio nuoðliauþø pagrindinë susidarymo prieþastis yra aktyvi þmogaus ûkinë veikla, tiesiogiai arba netiesiogiai sukelianti ðlaitø deformacijas. Tai – ðlaitø iðkasos tiesiant kelius, ðlaitø papédës pakasimas, ðlaito virðaus apkrovimas, vandentiekio avarijos, natûralios augmenijos ðlaituose sunaikinimas, Nemuno patvanka ir Kauno mariø susidarymas ir kt. Kaip nuoðliauþø, atsiradusio dël þmogaus ûkinës veiklos, pavyzdà galima nurodyti kelio Kaunas–Marijampolë–Suvalkai 2,9–3,7 km ruoþo iðkasos ðlaituose susiformavusias nuoðliauþas. Jas 1999 m. tyrinëjo AB „Kelprojektas“ specialistai (Konèius, Gegieckas, 1999). Ðis kelio ruoþas nutiestas daugiau kaip prieð 10 metø. Geomorfologniniu popiûriu kelio iðkasa yra kraðtiniø dariniø ruoþe, aplygintame limnoglacialiniø nuogulø. 0,8 km kelio ruoþe ávairose ðlaito vietose buvo susiformavusi 21 ávairaus dyþþio nuoðliauþa. Pavojingiausios keliui buvo tos nuoðliauþos, kurios atsirado ðlaito apatinëje dalyje ir uþvertë kelià. Taip atsitiko didþiosios nuoðliauþos atveju. Iðkasos ðlaitai yra terasø pavidalo. Didþiausias ðlaitø paaukðtëjimas – 28–30 m. Ðlaitus sudaro limnoglacialinis molis bei giliau slùgsantis kraðtiniø dariniø molis su daugybe smëlio ir dulkiø laðio. Terasose kai kur árengti vandens drenaþo betoniniai loviai. Pagrindinës nuoðliauþø atsiradimo prieþastys buvo ðios:

- tiesiant kelią buvo suformuoti per statūs iðkasos įlaitai;
 - ðlaite slûgsantys sujaukti juostuoti moliai su daugybe smëlio bei dulkio lëšio ir tarpsluoksnio;
 - dël sezono iðlaiso sumøjëjës pavirðinës grundo dalies stiprumas bei padidëjës vandens imlumas atidengus įlaitus;
 - ilgai neðienaujamø įlaitø þolës sluoksnis trukdë vandeniu nutekëti ir pagerino infiltracijà á gruntu;
 - vietomis įlaituose árengta vandens surinkimo ir nuvedimo sistema veikë neefektyviai, nepaðalino ant įlaitø susikaupusio vandens (Konèius, Gegieckas, 1999). Dabartiniu metu šios nuoðliauþos sutvirtintos.
- Kauno mieste paëios pavojingiausios ir daugiausiai nuostoliø atneðë jau minëtos nuoðliauþos, susiformavusios 1994-øjø pavasará Lentvario, Liðkiavos, Titnago, Slënio, Josvainiø, Kybartø, Julijanavos ir Bakanaus-

ko gatvëse, 1998 m. – kelio Kaunas–Marijampolë–Suvalkai iðkasos ðlaite, taip pat 2003 10 06 susiformavusi nuoðliauþa Veiveriø gatvëje. Kauno miesto valdybos duomenimis, 1994-øjø pavasará susiformavusios nuoðliauþos padarë 2,1 mln. Lt nuostoliø, kelio atkuriamaojo darbø vertë siekë 535 tûkst. Lt, o ið deformuoto gyvenamojo namo Veiveriø g. Nr. 50 buvo iðkelti gyventojai.

Įlaitø deformacijos kelia grësmæ gyvenamiesiems namams ir kitiems statiniams, poðeminëms komunikacijoms, keliams ir gatvëms Nemuno slënio deðiniajame ðlaite, Verkiø g. Nr. 61 (12-oji nuoðliauþa), Aukðtuosiouose Kaniûkuose, Þaliakalnyje, Savanoriø g. Nr. 51 (36-oji nuoðliauþa), Nemuno slënio kairiajame ðlaite, Aleksote, Veiveriø g.





6 pav. Upiø slëniø sandara (Karmazienë, 2003): *a* – Neries; *b* – Nemuno.

1 – technogeninis gruntas, 2 – smulkus smëlis, 3 – vidutinio rupumo smëlis, 4 – rupus smëlis, 5 – þvyringas smëlis, 6 – moreninis priemolis ir priesmëlis, 7 – deliuvinis priemolis ir priesmëlis su retu þvirgþdu, 8 – kreida, 9 – sluoksnio stratigrafinis genetinis indeksas. Holocene dariniai, nuosëdos ir nuogulos: t IV – technogeniniai dariniai, d IV – deliuviniai dariniai, l IV – limminës nuosëdos, s IV – soliflukciniai dariniai, a_sIV – aliuvinës salpinës terasos nuogulos. Virðutinio pleistoceno Nemuno svitos Baltijos posvitës nuosëdos ir nuogulos: aIIlbl – aliuvinës, lgIIlbl – limnoglacialinës, gIIlbl₁ – glacialinës Pietø Lietuvos sluoksnio. Grûdos posvitës nuogulos: fIIigr – fliuvioglacialinës, gIIigr – glacialinës. Vidurinio pleistoceno nuogulos: gIImd – Medininkø svitos glacialinës, fIIpm – Pemaitijos svitos fliuvioglacialinës, gIIpm – Pemaitijos svitos glacialinës. K – kreidos sistemos uolienos

Fig. 6. Structure of river valleys (by Karmazienë, 2003): *a* – Neris; *b* – Nemunas.

1 – technogenic soil, 2 – fine-grained sand, 3 – medium-grained sand, 4 – coarse sand, 5 – gravelly sand, 6 – morainic loam and loamy sand, 7 – deluvial loam and loamy sand with gravel, 8 – chalk, 9 – stratigraphical-genetical index of the layer. Holocene formation: t IV – technogenical deposits; d IV – deluvial, l IV – lacustrine; s IV – solifluction; a_sIV – floodplain deposits. Sediments and deposits of Baltija subformation of the Nemunas (Weichselian) Formation of Upper Pleistocene: aIIlbl – floodplain sediments, lgIIlbl – glaciolacustrine deposits, gIIlbl₁ – basal till of Southern Lithuanian formation. Deposits of Grûda subformation: fIIigr – glaciofluvial, gIIigr – basal till. Middle Pleistocene deposits: gIImd – basal till of Medininkai (Warthanian) subformation, fIIpm – basal till of Pemaitija (Saalian) subformation. K – Cretaceous rocks

Nr. 50, Marvelės slėnio dešiniajame ūlaitė, Santarvės g. Nr. 29 (8-oji nuo ūliauþpha).

Nuo ūliauþø inventoriacijos Vilniaus ir Kauno miestuose duomenimis, taip pat remiantis daugelio kitø nuo ūliauþø tyrinëtojø iðvadomis (Mikþys, Marcinkevičius, Mikulėnas, 2002), nuo ūliauþos daþniausiai atsiranda ten, kur joms palanki natûrali aplinka yra paþeidþama þmogaus ûkinës veiklos. Tad daugelio klaidø ir nelaimiø bûtø galima iðvengti, jeigu në vienas statybos ar ûkinës veiklos ūlaituose projektas nebûtø sudaromas be inþinerinio geologiniø tyrinëjimø, o statybø leidimai nebûtø iðduodami be inþinerinës geologinës ekspertizës.

Eolinių reiðkiniai. Kauno miesto teritorijoje eolinių reiðkiniai yra paplitæ Nemuno slënyje Petraðiûnuose, Panemunës kilpoje, Ðanëiuose, Lampédþiuose ir Pemutiniuose Kaniûkuose, Neries slënyje ties Kleboniðkiais, taip pat Aukðutiniuose Kaniûkuose ir Ðilainiø miðke.

Nemuno slënyje yra perpustytos II ir IV, Neries slënyje – III ir VI virðsalpinës terasos, o Aukðutiniuose Kaniûkuose, Ðilainiø miðke ir Petraðiûnuose – fliuvioglacialinës nuogulos. Ëia vyrauja ávairios eoliniø reljefo formos – kaubrai, kauburiai, kopos ir net kopø masyvai. Tipiðkas eolinis reljefas su parabolinëmis kopomis, iðlenktos formos kopagübriaus ir deflaciðmis daubomis paplitæs Panemunës kilpoje (Karmazienë, 2003). Kopø aukðtis Panemunës kilpoje siekia 10–12, Ðanëiuose – 5–7, Ðilainiø miðke – 5–10, o Lampédþio eoliniame masyve – iki 15 m. Eolinis reljefas daþniausiai yra apaugæs miðku.

Þmogaus ûkinës veiklos sukelti procesai. Kauno miesto teritorijoje þmogaus ûkinë veikla labai intensyviai keiðia gamtinæ aplinkà – ypaè kraðtovaizdá litosferos virðutinæ dalá hidrogeologines sàlygas. Maþiausiai þmogaus ûkinë veikla paveikë Panemunës, Kleboniðkiø miðko, Lampédþio ir Kauno mariø regioninio parkø, Ðilainiø miðko bei Jiesios kraðtovaizdþio draustinio teritorijas. Likusioje teritorijos dalyje, kaupiantis technogeniniam gruntu, statant statinius, tiesiant keilius ir gatves, statant uþtvankas ir tiltus, kasant karjerus, formuoja technogeninis reljefas.

Ávairaus storio technogeninis piltas gruntas dengia didelæ Kauno miesto teritorijos dalá. Dideli reljefo ir hidrografinio tinklo pokyèiai ávyko 1955–1959 m., kai Kauno miesto teritorijoje, Petraðiûnuose, ant Nemuno upës buvo pastatyta hidroelektrinë. Kauno hidroelektrinës statybos metu buvo iðkasta 5079 tükst. m³ grunto, ið smëlio ir priemolio supiltos trys þemiø uþtvankos 464–912 m ilgio ir 19–26 m aukðeio (ið viso – 3523 tükst. m³ grunto). Ið betono ir gelþbetonio buvo pastatyta 79 m ilgio ir 37 m aukðeio vandens nupylimo uþtvanka. Pastaeius uþtvankà, vandens lygis, esant normaliai patvankai, pakilo iki 44 m abs. a, tai yra – 20 m virð apatinio bjefo, susidarë 63,5 km² ploto Kauno marios, kuriø maksimalus gylis prie statiniø siekia 24,6 m, vandens tûris – 240 mln. m³. Patvanka nusidriekë 95 km. Uþven-

kus Nemunà ir suformavus Kauno marias, pakito pavirðinio ir poþeminio vandens reþimas, prasidëjo mariø krantø performavimas. Dar du nedideli tvenkiniai susidarë Aukðutiniuose Kaniûkuose uþtvenkus Gyrio ir Plytupio upelius.

Kauno mieste, Vilijampolëje ir Petraðiûnuose, yra du nedideli 0,3 ir 2 ha ploto karjerai, kuriuose buvo kasamas þvyras. Ðiuo metu eksplotuojamas Vaiðvydavos smëlio telkinys. Ðio telkinio karjero plotas Kauno miesto teritorijoje siekia 33,5 ha. Petraðiûnø ir Vaiðvydavos karjerai ið dalies uþtvindytí.

Krantams stabilizuoti betonine krantine sutvirtinta apie 6,2 km Nemuno upës krantø. Betoninëmis plokþtëmis, akmenimis ir geotekstile sutvirtintos kai kurios Kauno mariø krantø atkarpos ties Palemonu ir jachtø klubu, kairysis Jiesios krantas ties Sànaðos gatve ir kt.

Statinio deformacijos yra daþnos Kauno senamiestyje. Inþinerinio geologiniø marðrutø metu Kästuëio gatvëje Nr. 12, Karaliaus Mindaugo prospektje Nr. 8, 29, Kanto gatvëje Nr. 2, Zamenhofo gatvëje Nr. 5a, taip pat Jakðto gatvëje Nr. 4, 16, Rotuðës aikðtëje Nr. 19 ir kitur buvo pastebëti senos statybos ávairaus aukðeio (nuo dviejø iki penkiø aukðtø) gyvenamieji namai, kuriø sienose ir pamatuose atsiveria nuo kelio mm iki 3–4 cm ploëio plyðiai. Avarinës bûklës jau negyvenamas namas su gausiais iki 10–15 cm ploëio plyðiais sienose ir pamatuose yra Muitinës gatvëje Nr. 20. Nuo keliø mm iki 3 cm ploëio plyðiai yra XV–XVII a. gynybinëje sienoje ir bokðte Kästuëio gatvëje, mikroplyðiai – Muzikinio teatro pastato sienoje, taip pat Jézuitø gimnazijos pastato sienose T. Daugirdo gatvëje. Ðio pastatø deformacijø prieþastis – netolygus jø pagrindø ir pamatø sëdimas dël specifinës sudëties ir savybiø technogeninio grunto, silpno smëlingo, su organine medþiaga grunto bei ypaè spûdaus biogeninio grunto buvimo jø pagrinduose. Græþiniø duomenimis, Kästuëio gatvës pradþioje, taip pat I. Kanto ir Karaliaus Mindaugo gatviø sankirtos rajone po 3–4 m pilto grunto sluoksniu slûgso iki 1,1 m storio limninis smulkus smëlis su organine medþiaga ir iki metro storio dumblas. Netolygø statiniø pagrindo grunto sutankëjimà lemia nevienalytë jo petrografinë sudëtis, nevienodas tankumas ir spûdumas, organinës medþiagos destrukcija, smëlio daleliø sufozija, intensyvaus transporto poveikis ir kt.

Kauno miesto teritorijoje gruntinis vanduo yra intensyviai veikiamas antropogeniniø procesø. Eksplotuojant Kleboniðkio, Viëiûnø, Eiguliø vandenvietes, statant statinius, asfaltuojant teritorijas, árengiant kanalizacijà ir drenaþà, þemëja gruntinio vandens lygis, kinta jo nuotekio ir iðkrovos reþimas, maþëja infiltraciniës mitybos plotas. Pemëjant gruntinio vandens lygiui tankëja smëlingi ir smëlingi-þvyringi gruntai, vyksta durpiø ir organinio medþiago skaidymasis ir destrukcija. Dël ðios prieþasties sëda þemës pavirðius, pamatai ir statiniai, deformejas gatviø danga.

IDVADOS

1. Kauno miesto teritorijoje paplitę geologiniai procesai ir reiðkiniai (Kauno mariø krantø performavimas, upiø ðoninë erozija, nuoðliauþos, griovos ir raguvos, pastatø deformacijos ir kt.) yra rimta problema, su kuria susiduriama projektuojant, statant ir naudojant ávairios paskirties statinius.

2. Ið visø Kauno miesto teritorijoje vykstanèiø geologiniø procesø ir reiðkiniø pavojingiausios yra nuoðliauþos, atsirandanèios upiø sleniø ðlaituose ir keliø iðkasose. Jos padaro daug þalos miesto ûkiui – sukelia pastatø avarijas (nukenëia þmoniø turtas), paþeidþia inþinerinius tinklus. Svarbiausia nuoðliauþo atsiradimo prieþastis – þmogaus ûkinë veikla.

3. Kauno mariø krantø performavimas sunaikina didelius þemiø plotus, upiø ðoninë erozija reikalauja nemaþþ lëðø krantams sutvirtinti, o griovos ir raguvos trukdo tiesti poþemines komunikacijas.

4. Svarbiausias geologiniø procesø ir reiðkiniø tolesniø tyrimø tikslas Kauno miesto teritorijoje yra jo prevencija, raidos sulëtinimas arba sustabdymas. Tam bûtina nuodugniai iðtirti geologiniø procesø bei reiðkiniø atsiradimo ir vystymosi sàlygas, prieþastis ir veiksniai.

Straipsnio autoriai dëkingi B. Karmazinui uþ griovø ir raguvø ilgiø skirstiniø statistiná apdorojimà, taip pat V. Bukauskienei ir L. Jaroðevienei, padëjusioms parengti straipsná spaudai.

Literatûra

- Bucevièiùtë S., Marcinkevièius V., Mikulénas V. 2004. Kauno miesto geologinës informacijos duomenø bazës sukûrimas. Inþinerinis geologinis þemëlapis M 1:10 000. Aiðkinamasis raðtas. Vilnius, LGT GF. 88 p. (rankraðtis)
- Jonynas J., Baltrùnas V., Ðliaupa A., Karmazienë D., Riðkus V. 1995. Kauno miesto ir apylinkiø geologinio potencialo tyrimas ir ekogeologinës situacijos ávertinimas. Vilnius, LGT GF. 76 p. (rankraðtis)
- Jucevièiùtë V., Vainauskas V., Kudaba È., Gaudeðius V. 1988. Kauno mariø krantø litodinaminiai procesai. *Geografijos metraštis*. **24**. 120–130.
- Karmazienë D. 2003. Kauno miesto geologinës informacijos duomenø bazës sukûrimas. Kvartero geologinis þemëlapis M 1:10 000. Aiðkinamasis raðtas. Vilnius, LGT GF. 125 p. (rankraðtis)
- Konèius J., Gegieckas S. 1999. Kelio Kaunas–Marijampolë–Suvalkai A5 2,9–3,3 km iðkasos ðlaitø inþineriniø tyrimø ataskaita. Kaunas, AB „Kelpunktas“ archyvas. 62 p. (rankraðtis)
- Kriaueiùnaitë V. 2002. Kauno mariø krantø pokyèiai 1959–2002 metais. *Geologija*. **40**. 66–73.
- Masiulis P., Norkus F., Pranaitis V. 1969. Šiuolaikiniai geologiniai procesai Lietuvos TSR teritorijoje. *Lietuvos geologija ir profesorius Mykolas Kaveckis*. Vilnius–Kaunas. 132–143.
- Maslauskienë E. 1998. Savanoriø prospektø ákalnë Kaune. Kaunas, UAB „Rapasta“ archyvas. 45 p. (rankraðtis)
- Marcinkevièius V. 2002. Geological processes and phenomena in Lithuania and their classification. *Engineering Geology for Developing Countries-Proceedings of 9th Congress of the International Association for Engineering Geology and the Environment*. Durban, South Africa, 16–20 September 2002. Ed. J. L. van Rooy and C. A. Jermy. 1210–1215.
- Mikðys R. B., Marcinkevièius V., Mikulénas V. 2002. Human factors in landsliding processes of Lithuania. *Landslides: Proceedings of the First European Conference on Landslides*. Prague, Czech Republik. 251–254.
- Norkus F. 1963. Kauno HES tvenkinio krantø formavimasis per pirmuosius du eksplatacijos metus. *Lietuvos TSR aukðtøjo mokyklo mokslo darbai. Statybø ir architektúra*. **3**. 5–22.
- Norkus A., Raëinskas A. 1981. Mariø krantai. *Kauno marios* (straipsniø rinkinys). Vilnius: Mokslas. 97–101.
- Norkus F. 1983. Kai kurie Kauno HES tvenkinio krantø persiformavimo klausimai. Kaunas: KPI. 13 p.
- Paukotë V., Mikulénas V. 2004. Kauno miesto geologinës informacijos duomenø bazës sukûrimas. Pilto grunto storiø ir paplitimo þemëlapis M 1:10 000. Aiðkinamasis raðtas. Vilnius: LGT GF. 19 p. (rankraðtis)
- Riðkus V. 1995. Kauno stichinës nelaimës. *Kauno diena*.
- Skuodis V. 1979. Neries ir Nemuno upiø dugnинio aliuvio susidarymas ties Kauno senamiesëiu. *Geografijos metraštis*. XVI. 161–171.
- Stelmokaitis G. 2003. Nuoðliauþo problema Kauno mieste. *Journal of civil engineering and management*. IX. 152–157.
- Ðeësnulevièius J. 1994. Kauno miesto Slénio gatvës nuoðliauþos inþineriniai geologiniai tyrinëjimai. Kaunas, UAB „Rapasta“ archyvas. 28 p. (rankraðtis)
- Ðimkus J. 1969. Prof. Kaveckio moksliniai darbai inþinerinéje geologijoje. *Lietuvos geologija ir profesorius Mykolas Kaveckis*. Vilnius–Kaunas. 118–123.
- Ðlaitø, priklausanèiø Kauno miesto gamtiniam karkasui, apsaugos, naudojimo ir tvarkymo nuostatai, patvirtinti 1997 01 08 Kauno miesto tarybos. 1997. Kaunas. 3 p.
- Valiùnas J., Baltrùnas V., Riðkus V., Jonynas J. 1998. Ðlaitø naudojimo ir apsaugos problemos Kauno mieste. *Geologija*. **23**. 165–173.
- Äàðóí êøðëñ Ä. 1974. Óñðàí ï âëáí èà ï ñî ááí í ñòàé è ãæüí áéø áâí ðàçâèðëý àáðàçèè ááðââí â Èáóí âññêâ ï ï ðý. Äèëüí þñ. 62 ñ.
- Èó÷àñ Ä. ï .., Èáí àðââè÷þñ Ä. È., Èáí àøèñ Ä. Ä. 1966. Í ò+àð ï êí ï èáêñí ûð ãâí ëí âí -äèäðí ãâí ëí ãè+âñèëð è èí æáí àðí ï -ãâí ëí ãè+âñèëð ñúàí ï +í ûð ðàáí òàð ï -âà 1: 50000, ï ðí ââääáí ï ûð 1 à òàððèðí ðèè èëñòà N-34-48-Ä (Ø àí +yéñëàý ëí ï èáêñí àý ââí ëí âí -äèäðí ââí ëí ãè+âñèàý ï àðòëý), 1964–1966. à. Äèëüí þñ. 851 ñ.

Đèøêóñ Á. 1978. Í öáí èà í ðeðí áí ûð è èí æáí áðí í - ááí èí àè÷áñêèò óñëí âèé á. Éàóí àñ äëý ñí ñoàâæáí èý ááí áðàëüí í ãí í èáí à í à 2000 áí á. Éàóí àñ. 174 ñ.

Salomėja Bucevičiūtė, Vytautas Marcinkevičius, Vidas Mikulėnas

GEOLOGICAL PROCESSES AND PHENOMENA IN THE KAUNAS CITY AREA (MIDDLE LITHUANIA)

Summary

In the territory of the Kaunas City, the beginning and development of geological processes and phenomena are caused by activity of surface water (abrasion and destruction of the Kauno Marios water reservoir banks, erosion and destruction of river banks, gulling), surface water and groundwater (swamping), ground water (suffosion), gravity (landsliding), etc.

Landslides are most dangerous and most frequent among the geological processes and phenomena occurring on slopes in the territory of the Kaunas city. Landslides occur on the slopes of the Nemunas and the Neris rivers, the Jiesia and other rivulets, on the slopes of ravines, on the banks of the Kauno Marios water reservoir, on the escarpments in excavations and causeways (roadbeds) of traffic roads.

Landslides are often of small and medium size, rarely big reaching up to 7000 m³ (and more). Slided down soil slip surface appeared at a depth of 5 m. Favourable conditions for landslide occurrence are as follows: *geological structure* – slope failures develop in the series of Quaternary sediments formed of differently sized sand, sandy loam, loam and clay; *geomorphological* – steep slopes in deep valleys of rivers (the height of slopes reaches 50 m and more, slope inclination 35–50°); *hydrogeological (hydrological)* – a rather shallow groundwater level, the hydrological regime in the Kauno Marios water reservoir (the amplitude of water level fluctuation is possible up to 5 m and more) and rivers also (amplitude of water level fluctuation is possible up to 3.5 m and more in the Nemunas river).

The development of landslides in the Kaunas City area is mainly influenced by anthropogenic factors inducing slope movements which damage both natural and artificial slopes.

Ñàëí ì àý Áóöýâè÷þòà, Áèðàððàñ í áððèí éýâè÷þñ, Áèäàñ í eéðëæí àñ

ÁÁÍ ËÍ ÁÈ×ÁÑÉÈÁ Í ĐÍ ÖÁÑÑÚ È ßÂËÁÍ Èß Í À ÓÄÐÐÈÓÌ ÐÈÈ Á. ÉÀÓÍ ÀÑ (ÑÐAAÍ ßß ÈÈÓAA)

Đàçþì à

Í à òáððèòí ðèè á. Éàóí àñ í àáéþääþòñý ááí èí àè÷áñêèá í ðí öáññú è ýäéáí èý, ñâýçáí í ûá ñ ääéñòâèàí í í âåððí í ñòí ûð áí á (í í àí ûá è ðàçðóðáí èá ááðaaí á Éàóí àññéí áí áí áí õðáí èëèùà, í í àí ûá è ðàçðóðáí èá ðà÷í ûð ááðaaí á, í áðàæí í - áàéí +í ûá ýäéáí èý), ñ ääéñòâèàí í í âåððí í ñòí ûð è í í äçàí í ûð áí á (çááí èí +éâàí èá), ñ ääéñòâèàí í í äçàí í ûð áí á (ñóðôðí çèí í ûá ýäéáí èý), ñ ääéñòâèàí áðàæäðàðëéí í ûð ñòë (í í èçí è) è äð.

Í àéáí èáá í í àñí ûí è ýäéýþòñý í í èçí è. Í í è ðàñí ðí ñòðáí áí û í à ñëëí áðà ðàé Í ýí óí àñ, Í ýðëñ, Áñý è äððæð, áí èáá í áééèò ðàé, í à ñëëí áð ï áðaaí á, í à ááðaað Êàóí àññéí áí áí áí õðáí èëèùà è í à í ðéñ ñàð áàðí áí ðí áéí ûð áûàí í è. Í í èçí è +áùá ñðaaí èá, ðàæá áí èüøèá - í áúàí í í áí 7000 í ³ è áí èáá, á íñí í áí í í í âåððí í ñòí ûá è í áééèá (í í âåððí í ñòú ñëëí èüæáí èý +àùá áññáí í áðí äððñý í à áéóáéí á áí 5 í). Í áðàçí ááí èþ í í èçí áé ñí í ñí áñðâðþò ñéäðþùèá ñëëí áèý: ááí èí àè÷áñêí á ñòðáí áí èá ñëëí í í á è í ðéñ ñí á (í áððæðæàáí èá í í ðáí í ûð, áëëí èñðûð è í áñ÷áí ûð áí áí í -éááí èéí áûð ï ðéñ áéí èé), áí èüøàý áûñí òà è èððòðèçí á ñëëí í í á áí èéí ðàé (áûñí òà ñëëí í í áí ñòðæàáò 50 í è áí èáá, á óáí è í áééí í à - 35–50°), áèäðí ááí èí àè÷áñêèá ñëëí áèý (í áäéóáí áí á çäéäáí èá í í äçàí í ûð áí á), áèäðí áí áè÷áñêèé ðàæéí Êàóí àññéí áí áí áí õðáí èëèùà (áí í èððòðàá áí áéááí èý õðí áí ý áí áûí í í æàò áí ñòðæàáò 5 í è áí èáá) è ðàé (áí í èððòðàá áí áéááí èý óðí áí ý áí áûí á ðàéá Í ýí óí àñ áí ñòðæàáò 3,5 í è áí èáá).

Óñðáí í áéáí í, +ðí áí èüøèí ñòðáí í í èçí áé á á. Éàóí àñ í áðàçí áàéí ñü áñëäñòâèá èí æáí áðí í é è ðí çyéñòâáí í í é áäýðæüí í ñòè +áéí áâéà - èç-çá óââéè÷áí èý èððòðèçí ú ñëëí í í á í ðè èõ í í äðâçéá, í í èæáí èý í ðí +í ñòè áððí ðí á áñëäñòâèá èçí áí áí èý èõ ôèçè÷áñêí áí ñí ñòí ýí èý í ðè óâéèæí áí èé èç-çá óðâ÷éé áí áí í ðí áí áí ûð ñàðáé, èçí áí áí èý í áí ðýæáí í áí ñí ñòí ýí èý áððí ðí á á çí á ðí ðí èððí ááí èý ñëëí í í á è ñòðí èððæñðâá áí ðéñ ñí á è í ð.